

IMA LI TEORIJSKOG OPRAVDANJA KOLONA 11
U TRIGONOMETRIJSKOM FORMULARU 1.?

Poznato je svim izvršiocima radova na opažanju pravaca u triangulaciji da ZAPISNIK - TRIG.FORM.1 ima kolonu 11 sa zaglavljem: Dvostruka kolimaciona greška: $2\sigma = \pm 1$.

Trigonometrijski obrazac br. 1					Strana
Sredina iz 1 i 11	Reducirano sredino	Dvostruke kolimacione greške ± 1	PROBE	PRIMEDBE	
9	10	11	12	13	

Smatram da ovakva kolona nema opravdanja iz dva aspekta:

Prvo - Uticaj kolimacije na tačnost opažanog pravca, pa i mjerenujih horizontalnih uglova, u dva položaja turbina - eliminise se.

Drugo - Zaglavljje ovakvo kakvo je u formularu napisano - pogrešno je - iz više razloga:

- Neupravnost vizure prema obrtnoj turbinovoj osovini - σ kolimacija - manifestuje se na tačnost mjerena horizontalnih uglova - samo u jednom položaju turbina - u zavisnosti od zenitnog odstojanja vizure: $\sigma = \frac{c}{z}$ gdje je: c - uticaj kolimacije izražen u uglovnim jedinicama i Z - zenitno odstojanje vizure ka opažanoj tački - mijenja se i može se u triangulaciji 4. reda kretati od 30° do 150° . Iz prednjeg se jasno vidi da je uticaj kolimacije - neupravnost vizure prema obrtnoj turbinovoj osovini - na tačnost mjerena horizontalnog ugla u jednom položaju turbina pri nagnutoj vizuri ($z = 30^\circ$ ili 150°) od horizontalnog ($z = 90^\circ$) čak dva puta veći. Ispravnije bi bilo, dakle, zaglavljje - dvostruka kolimacija: $2\sigma = \pm 1$
- Pošto zapisnik - trigonometrijski formular 1. ne sadrži elemente nagnutosti vizura prema horizontu - odnosno zenitnih odstojanja, to se iz kolone 11 (u triangulaciji 4. reda - ponajmanje) o veličini razlike dvostrukе kolimacije između pojedinih opažanih pravaca ne može ništa zaključivati. Dakle - kolona iluzorna.
- Kako se opažanja pravaca vrše u dva položaja turbina - (zapisnik - trig.form. 1 i naglašava u zaglavljima 3, 4, 5-i položaj turbina i 6, 7, 8-II položaj turbina), uticaj kolimacije na tačnost opažanja pravaca, pa i mjerena horizontalnih uglova - ma koliki po svojoj veličini

bio - eliminiše se, pa je kolona 11 i iz tog razloga suvišna i nepotrebna.

Kratak zaključak: kolona 11 u trig.form.1 sa zaglavljem: Dvostruka kolinaciona greška: $2 c = II-I$ nema nikakvog opravdanja - ni teorijskog ni praktičnog.

Drugo je pitanje šta sve sadrži razlike čitanja na horizontnom limbu u prvom i drugom položaju turbina pri opažanju pravaca i kako te razlike utiču na tačnost mjerena horizontalnih uglova, a posebno kako bi ta kolona, eventualno, mogla da dobije odgovarajuće zaglavlje.

Treće je, pak pitanje kolika bi bila granica dopuštene razlike u triangulacijama 1,2,3 i 4. reda.

No, o tome ovdje nije riječ.

Prof. Hranišlav Tasić, dipl.ing.

TADIĆ ING. FABIJAN

NEKI SLUČAJEVI RAČUNANJA POVRŠINA

Cilj ovog članka nije da računanju površina doprinese neku novu metodu rada, nego da ukaže na neke slučajevе koji su vjerojatno već poznati, ali možda zaboravljeni, jer se u našoj stručnoj - školskoj literaturi ne spominju, ali se u praksi, iako ne tako često, ipak pojavljuju.

Riječ je o dva slučaja i to:

- I Računanje površina parcela polarnim planimetrom u razmjeri plana koja na certifikatu planimetra nije označena i
- II Računanje površina geometrijskih likova radjenih u dvije razmjere.

I

RAČUNANJE POVRŠINA PARCELA POLARNIM PLANIMETROM U RAZMJERI PLANA KOJA NA CERTIFIKATU PLANIMETRA NIJE OZNAČENA

Svaki planimetar u svojoj kutiji, pored ostalog, sadrži i certifikat (tabelu sa podacima), na kojem su označene razmje-re i podaci planimetra (dužina obilaznog kraka i površinska vrijednost jedinice doboša planimetra) za svaku od